

Skadenivåer:
A: Allvarligt, bör åtgärdas omgående
B: Mindre fel som bör omhändertaras snarast
C: Liten eller ingen skada, Bevakas, senare åtgärd eller normalt underhåll

- A1: Dåligt skick. B
- A2: OK, ramen sticker upp lite, plogen kan ta i. C
- A3: Bra. C
- A4: Sämre skick, börjar släppa asfalt runt. B
- A5: Dåligt skick, asfalten sprucken runt ramen. B
- A6: Plogen har tagit i och knäckt ramen, behöver åtgärd inom ett par säsonger. B
- A7: Bra. C

- B1: Ny betäckning och asfalt runt om 2023-09-20
- B2: Bra. C
- B3: Bra. C
- B4: Ok, börjar sätta sig runt ramen. C
- B5: Sämre, Galler trasigt. B
- B6: Ok, står aningen snett, kant kan bli påverkad av plogning. C
- B7: Ok, en del växtlighet runt som hindrar vatten. C

- C1: Bra.
- C2: Dålig, grova sättningar runt brunn. B
- C3: Kanterna sticker upp en aning. B
- C4: Asfalten har börjat spricka runt ramen. B
- C5: Mycket bra.
- C6: I grönyta, fyller ingen direkt funktion i dagsläget. Borde vara en kupolsil på denna.
- C7: I skogen, helt full med grus, oklart hur den är tänkt att fungera.
- C8: Har börjat sätta sig runt den, ingen fara just nu. C
- C9: Asfalten har spruckit, ramen är exponerad i ena sidan. B
- C10: OK, aningen hög, men funktionen finns. B
- C11: Mycket bra
- C12: Den är bra. C

- D1: Bra. C
- D2: Mycket bra.
- D3: Ny betäckning och asfalt runt om. 2023-09-20
- D4: Galler är knäckt, kan bli en fara på sikt om det går helt av. B

- E1: Mycket bra.
- E2: Mycket bra.

- F1: Påväxt runt brunnen. C
- F2: Ok, sprucken asfalt, men inget som är akut. C
- F3: Bra!
- F4: Trasig ram och sprucket galler som dessutom är skarvat sedan gammalt. A


- G1: Ok, aningen hög. C
- G2: Mycket bra!
- G3: Bra!
- G4: Mycket bra!
- G5: Asfalten rejält trasig runt betäckningen. Bör åtgärdas denna säsong. B
- G6: Tendenser till att börja släppa i asfalten runt ramen. Klarar sig dock ett par säsonger till. C

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER
 KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 16 30
 HÖJDSYSTEM: RH2000

HÄNVISNINGAR

ÖVERSIKTSPLAN: 1/A-00-1-0
 SITUATIONSPLANER: 1/A-00-1-1 1/A-00-1-2 1/A-00-1-3
 1/A-00-1-4 1/A-00-1-5 1/A-00-1-6



RELATIONSHANDLING

VÄSTERÅS ULLVI G:A 1, ULLVI 3:336



PROJEKT NR 001	RITAD AV PDA	HANDLAGGARE -
DATUM 2023-06-03	ANSVARIG -	
KARTUNDERLAG GEMENSAMHETSANLÄGGNING		

ÖVERSIKTSPLAN	NUMMER A-00-1-0	BET I
SKALA A1 1:2000 A3 1:4000		